I. Результаты обследования: 2. **Входа (входов) в здание**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 15 "Алёнушка" присмотра и оздоровления" 624200 г. Лесной Свердловской области, ул. Свердлова, д. 34а

Наименование объекта, адрес

					Паименование объекта, адрес			
N	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
п/п		есть/	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды рабо
2.1	Лестница (наружная)	есть		2	Отсутствие поручней, тактильной разметки и маркировки на ступенях, рельефной предупреждающей тактильной полосы перед ступенями	Для инвалидов (K, O, C)	Устройство поручней согласно нормативам. Устройство тактильного предупреждающего пути тактильной плиткой или другими тактильными элементами. Поручни с внутренней стороны лестницы должны быть непрерывными по всей её высоте. Любая стенка или поверхность вблизи поручней должны быть ровными и без острых кромок и заусенцев.	ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	-		Отсугствие пандуса.	Для инвалидов (О, К)	Устройство пандуса в соответствии с нормативами. Материалы несущих конструкций пандусов — негорючие. Устройство поручней рекомендуется с круглым сечением от 30 до 50 мм. Концы поручней пандусов должны быть скруглены или соединены между собой. Покрытие пандуса с противоскользящим покрытием. Устройство бортиков.	Капитальны ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		2, 3	Отсутствие твердого нескользкого покрытия, отсутствие тактильной разметки перед дверью, отсутствие кнопки-вызова	Для всех категорий инвалидов	Оборудование твердого нескользкого покрытия и тактильной разметки перед дверью, оборудование кнопкивызова.	Текущий ремонт

2.4	Дверь (входная)	есть		4, 5	Ширина двери не соответствует СП 59.13.330 2016 п. 6.1.5. Высота порога более 0,025, края дверного полотна и ручки не окрашены в отличные от дверного полотна контрастные цвета.	Для инвалидов (О, К, С)	Расширение проемов до указанной величины. Демонтаж порогов или уменьшение до указанной величины. Работы по установке системы автоматического открывания дверей. Выделить края дверного полотна и ручки в отличные от дверного полотна контрастные цвета.	Капитальный ремонт
2.5	Тамбур	есть		4, 5	Не достаточно места для манёвра	Для инвалидов (K)	Работы по расширению тамбура до указанных объемов. Демонтаж порогов или уменьшение до указанной величины.	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ Требования к зоне 4.1.14. Лестницы и пандусы должны быть оборудованы поручнями. Длина марша пандуса не должна превышать 9,0 м, а уклон не круче 1:20. Ширина между поручнями пандуса должна быть в пределах 0,9 - 1,0 м. Пандус с расчетной длиной 36,0 м и более или высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами. 4.1.15. Длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5 м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусмотт свободную зону размером не менее 1,5 х 1,5 м, а в зонах интенсивного использования не менее 2,1 х 2,1 м. Свободные зоны должны быть также пре, смотрены при каждом изменении направления пандуса. Пандусы должны миеть двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 м (допустимо от 0,85 до 0,92 м) и 0,7 м с учетом технических требова опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. Расстояние между поручнями должно быть в пределах 0,9 - 1,0 м. Колесоотбойные устройст сотой 0,1 м следует устанавливать на промежуточных площадках и на съезде. 4.1.16. Поверхность пандуса должна быть нескользкой, отчетливо маркированной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей и ности. 5.1.3 Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь: навес, водоотвод, а в зависимости от местных климатических условий - подог верхности покрытия. Размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4 м СП 59.13330.2012 Доступно ний и сооружений для маломобильных трупп населения. Поверхности покрытий входных площадки и тамбуров должны быть твердыми, не до скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1-2%. Наружные двери, доступные для МГН, могут иметь пороги. При этом высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014 м. В качестве дверных запоров на путях звакуации следует предусматривать ручки нажимного действия. Усилие открывания двери не должно превы Нм. Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окращивать в отличные от дверного полотна контрастные стемы (при реконструк						редусмотреть также преду- их требований к устройства вы- гающей поверх- ий - подогрев по- Доступность зда- ми, не допускать но превышать 50 ине не менее 1,50	

II. Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности <*>	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид	
структурно-функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	N на плане	N фото	работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
Входы и выходы в здание	ДП-И (Г,У), ДУ (О,С), ВНД (К)	2, 3, 4, 5	2, 3, 4, 5	Капитальный ремонт при наличии целевого финансирования.	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

Комментарий к заключению: обустройство входов во время капитального ремонта.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575870

Владелец Матюшкина Инна Владимировна

Действителен С 20.04.2021 по 20.04.2022