I. Результаты обследования: 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 15 "Алёнушка" присмотра и оздоровления" 624200 г. Лесной Свердловской области, ул. Свердлова, д. 34а

N	Наименование	Нали	ичие эл	емента	Выявленные нарушения и за	мечания	Работы по адаптации объе	ектов
п/п	функционально- планировочного элемента	есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		12, 13, 14	Для категории (К) недостаточно места для манёвра, отсутствие информирую- щих обозначений, специальных прибо- ров для лиц с дефектами слуха и зрения. Отсутствие специально оборудованного места для МГН. Отсутствие специальной мебели для МГН.	Для инвалидов всех категорий	Расширение дверных проемов до нормативной величины. Демонтаж порогов, выравнивание высот или устройства съезда. Оборудование ка- бинета для обслуживания с учетом пространства для разворота кресла- коляски. При оборудовании кабинета, возможно, использовать столы с регу- лировкой высоты. Оборудование ка- бинета индукционной портативной системой. Оборудование информаци- онными и тактильными табличками.	
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		15, 16, 17, 18, 19	Для категории (К) недостаточно места для манёвра, отсутствие информирую- щих обозначений, специальных прибо- ров для лиц с дефектами слуха и зрения. Отсутствие специально оборудованного места для МГН. Отсутствие специаль- ной мебели для МГН.	Для инвалидов всех категорий	Расширение дверных проемов до нормативной величины. Оснащение информирующими обозначения- ми, специальными приборами. Оборудование специальной мебелью.	Капитальный ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания (столовая, биб- лиотека)	нет						

Приложение 4(I)

.....

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

N 1 от "16" 03 2021 г.

Наименование объекта, адрес

4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-				
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-			-		
	ОБЩИЕ требо- вания к зоне	 20ебо- 5.5.3 Система средств информации зон и помещений (особенно в местах массового посещения), входных узлов и путей движения должна обеспечивать непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения. Она должна предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасностях в экстремальных ситуациях и т.п. 5.5.4 Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, быть увязана с художественным решением интерьера и располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола. Кроме визуальной должна быть предусмотрена звуковая сигнализация, а также по заданию на проектирование - стробоскопическая сигнализация (в виде прерывистых световых сигналов), сигналы которой должны быть видимы в местах скопления людей. Максимальная частота стробоскопических импульсов - 1-3 Гц. 						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования	Прило	кение	Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта	
φγιαμιστιασιωτιστ	ОСИ)	N на плане	N фото	обследования ОСИ	
Зона целевого назначения (целевого назначения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г, У) ВНД (К)	12,13,14, 15,16,17, 18,19	12,13,14, 15,16,17, 18,19	Капитальный ремонт при наличии целевого финансирования	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно. <**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: обустройство зон целевого назначения во время капитального ремонта.

I. Результаты обследования: 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 15 "Алёнушка" присмотра и оздоровления" 624200 г. Лесной Свердловской области, ул. Свердлова, д. 34а

Наименование объекта, адрес

Вариант II - места приложения труда (для трудящихся в здании инвалидов)

Наименование функционально- планировочного элемента	Нал	ичие элемент	га	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-		-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение N на плане N фото		Рекомендации по адаптации (вид рабо- ты) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
нет	нет	-	-	-	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: не требуется.

Приложение 4(II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

N____от "___" 20_ г.

I. Результаты обследования: 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 15 "Алёнушка" присмотра и оздоровления" 624200 г. Лесной Свердловской области, ул. Свердлова, д. 34а

Вариант III - жилые помещения (временное проживание)

Наименование функционально-	Наличие элеме		
планировочного элемента	есть/ нет	N на плане	
Жилые помещения	нет	-	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
нет	нет

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: не требуется.

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

N____от "_____20__г.

Наименование объекта, адрес

ен	та	нар	авленные рушения амечания	ы по ции тов	
×	N фото	Содержание	Значимо для Инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
	-	-	-	-	-

12	Прилож	кение	Рекомендации
Я	N на плане	N фото	по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575870

Владелец Матюшкина Инна Владимировна

Действителен С 20.04.2021 по 20.04.2022