


Результаты
фотофиксации на объекте
по ул. Свердлова, д. 34а



Вход (выход) на территорию здания - фото 1



Лестница (наружная) и входная площадка
запасный выход – фото 2



Входная площадка (перед дверью)
центральный вход – фото 3



Дверь (входная) и тамбур центральный вход – фото 4




Дверь (входная) и тамбур
запасный выход – фото 5



Коридор (площадка 1 этажа) и дверь (на 1 этаж) – фото 6



Лестница (от входа) – фото 7



Лестница (с 1 этажа) – фото 8



Лестница (площадка между 1 и 2 этажом) – фото 9



Лестница (на 2 этаж) – фото 10



Лестница (площадка 2 этажа) – фото 11



Кабинетная форма обслуживания (кабинет педагога-психолога и методический кабинет) - фото 12, 13



Кабинетная форма обслуживания (кабинет медицинский и физкультурно-музыкальный зал) - фото 14, 15



Зальная форма обслуживания (группы 1 этажа) – фото 16, 17



Зальная форма обслуживания (группы 2 этажа) - фото 18, 19



Туалетная комната (общий туалет 1 этаж) – фото 20,21,22



Туалетная комната (в группах) – фото 23,24



Бытовая комната (гардеробная) – раздевалка 1 этаж – фото 25,26,27



Бытовая комната (гардеробная) – раздевалка 2 этаж – фото 28, 29



Тактильные средства –
таблички со шрифтом Брайля – фото 30, 31,32

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575870

Владелец Матюшкина Инна Владимировна

Действителен с 20.04.2021 по 20.04.2022