

Результаты  
фотофиксации на объекте  
по ул. Кирова, д. 23



Вход (выход) на территорию здания - фото 1



Входная площадка (перед дверью) и дверь (входная) центральный вход - фото 2



Входная площадка (перед дверью) и дверь (входная) запасный выход - фото 3



Дверь (входная) и тамбур центральный вход – фото 4



Дверь (входная) и тамбур запасный выход – фото 5



Коридор (площадка 1 этажа)  
и дверь (1 этажа) – фото 6



Лестница (с 1 этажа) – фото 7



Лестница (площадка между 1 и 2 этажом) – фото 8



Лестница (на 2 этаж) – фото 9



Кабинетная форма обслуживания  
(кабинет учителя-логопеда, кабинет медицинский, кабинет заведующего) - фото 10, 11, 12




Зальная форма обслуживания (музыкальный зал и физкультурный зал) - фото 13, 14



Зальная форма обслуживания (группы 1 этажа) - фото 15, 16



Зальная форма обслуживания (группа 2 этажа) - фото 17



Туалетная комната (общий туалет 1 этаж) – 18,19,20



Туалетная комната (в группах) – фото 21,22,23



Бытовая комната (гардеробная) – раздевалка 1 этажа – фото 24,25,26



Бытовая комната (гардеробная) – раздевалка в группе 2 этаж – 27,28



Тактильные средства (таблички) - фото 29, 30, 31, 32, 33

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575870

Владелец Матюшкина Инна Владимировна

Действителен с 20.04.2021 по 20.04.2022