к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ N _ 2 _ от "16" _ 03 _ 20 21 Γ .

І. Результаты обследования: З. **Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 15 "Алёнушка" присмотра и оздоровления"**624200 г. Лесной Свердловской области, ул. Кирова, д. 23

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		6	Отсутствие тактильных указателей, обеспечивающих непрерывность информации, своевременное ориентирование. Отсутствие поручней.	Для инвалидов всех категорий	Устройство тактильного предупреждающего пути тактильной плиткой или другими тактильными элементами. Устройство пути движения в соответствии с указанными величинами. Демонтаж порогов, выравнивание высот или устройства съезда. Оборудование путей движения и холла информационными указателями обеспечивающие непрерывность информации, своевременное ориентирование. Оборудование указателями для тактильного контакта на путях движения. Устройство тактильных дорожек. Установка аудивизуальной информационной справочной системы с адаптированным интерфейсом для людей с ограниченными возможностями. Установка поручней.	
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть		7,8,9	Отсутствие дополнительных двойных поручней, острые кромки лестниц, необходимо окрашивание	Для инвалидов (О, С)	Оборудование дополнительных двойных поручней, окрашивание кромок лестниц	Капитальный ремонт

3.3	Пандус (внутри здания)	Нет	-	-	Пандус отсутствует	Для инвалидов (K, O)	Устройство откидных пандусов	Капитальный ремонт		
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет	-	-	Лифт и подъёмник отсутствуют	Для инвалидов (K, O)	Реконструкция здания	Капитальный ремонт		
3.5	Дверь	есть	-	6	Отсутствуют контрольные устройства на входе для пропуска, приборы и устройства (для открывания и закрывания дверей), информирующие обозначения.	Для всех категорий инвалидов	Оборудование информирующими и обозначениями, приборами и контрольными устройствами.	Текущий ремонт		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	-	-	Не оборудованы в соответствии с нормативами	Для инвалидов всех категорий	Устройство путей эвакуации в соответствии с указанной шириной. Устройство пандуса на путях эвакуации. Проектирование здания с учетом зон безопасности.	Капитальный ремонт		
	вания к зоне	5.2.2 Подходы к различному оборудованию и мебели должны быть по ширине не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° - не нее 1,2 м. Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° инвалида на кресле-коляске следует принимать не менее 1,4 м. Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании "от себя" должна быть не менее 1,2 м, а при открывании "к себ не менее 1,5 м при ширине проема не менее 1,5 м. Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью следует принимать не менее 1,2 м. 5.2.4 Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. глубине откоса в стене открытого проема более 1,0 м ширину проема следует принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м. Двери на путях эвакуации должны иметь окраску, контрастную со стеной. Дверные проемы в помещения, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или п пад высот не должен превышать 0,014 м. 5.2.5 На путях движения МГН в здании следует предусматривать смежные с ними места отдыха и ожидания. В местах отдыха или ожидания следует пре сматривать не менее одного места для инвалида на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью), а также его сопровождающего. 5.2.31 Верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц следует окрашивать в контрастный цвет или применять тактильные преду дительные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3 м. Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты 5.2.32 Допускается для эвакуации предусматривать наружные эвакуационные лестницы (лестницы третьего типа), если они отвечают требованиям 5.2.9. При этом должны выполняться одновременно следующие условия: лестница должна накодиться на расстоянии более 1,0 м от оконных и дверных проемов; лестница должна находит								

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Прилох	кение	Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
функциональной зоны		N на плане	N фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, С, Г, У) ВНД (К)	6,7,8,9	6,7,8,9	Капитальный ремонт при наличии целевого финансирования

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

Комментарий к заключению: обустройство путей движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) во время капитального ремонта.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575870

Владелец Матюшкина Инна Владимировна

Действителен С 20.04.2021 по 20.04.2022